

# ANEXO CONVOCATORIA

## 127/2023

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Servicio de mantenimiento para Chevrolet SONIC. El servicio debe contemplar: - (2) Cambio de cazoletas por tipo VTH o calidad superior - (2) Cambio de bujes de barra La cotización debe incluir repuestos, mano de obra y servicio de alineación	
2	Servicio de mantenimiento de Peugeot PARTNER El servicio a cotizar debe contemplar - (2) Cambio de amortiguadores traseros por tipo FRIC ROT o calidad superior - (4) Cambio de bujes de parrilla por tipo VTH o calidad superior - (2) Cambio de bujes de barra La cotización debe incluir repuestos, mano de obra y servicio de alineación	
3	Servicio de reparación de llantas para Peugeot PARTNER Reparación de cuatro llantas con servicio de balanceo incluido	